

Parzelle	Zugehörigkeit SZ	Konfliktrelevante Nutzungen	Bemerkungen/ Massnahmen	Fristen f. Massnahmen	Kon. Nr.
1187	nördl. S2	Forststrasse	Steinbruch ist stillgelegt und wird sicher nicht wieder in Betrieb genommen (Naturschutzgebiet)./ Forststrasse mit Schildern versehen: <i>GW-Schutzgebiet und Fahrverbot (ausser Forstbetrieb)</i>	1 Jahr	1
1152	nördl. S2	Forststrasse	Entweder Entwässern ausserhalb Schutzzone S2 und Schildern mit „ <i>GW-Schutzzone</i> “ und „ <i>Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung</i> “ oder Fahrverbot und Erstellen Ersatzparkplätze ausserhalb S2	5 Jahre	2
1183 - 1186 und 1269	nördl. S2	Massentierhaltung	Massentierhaltung in S2, entspr. Anh. 1, Kap. 1.8, erlaubt, aber die Grasnarbe muss intakt bleiben, was bei einer Begehung im April 2007 nicht der Fall war./ Tierhaltung in diesem hochvulnerablen Bereich stark reduzieren od. bestenfalls ganz aufgeben.	5 Jahre	3
1260	nördl. S2	Forststrasse	Forststrasse mit Schildern versehen: <i>GW-Schutzgebiet und Fahrverbot ausser Forstbetrieb und Zubringer Waldparkplätze oberhalb alter Deponie</i> . Zusätzlich: entlang Forststrasse in S2: Halteverbotsschilder	1 Jahr	4
1262	nördl. S2	Forststrasse	Forststrasse mit Schildern versehen: <i>GW-Schutzgebiet und Fahrverbot (ausser Forstbetrieb)</i>	1 Jahr	5
1246	südl. S2	Privatweg	Privatweg mit Schildern versehen: <i>GW-Schutzgebiet und Fahrverbot (ausser f. Wasserversorgung/ landwirtsch. Bewirtschaftung)</i>	1 Jahr	6
1250	südl. S2	Strasse	Entwässerung ausserhalb der Schutzzonen, Schilder mit „ <i>GW-Schutzzone</i> “	5 Jahre	7
39	südl. S2	Strasse	Entwässerung ausserhalb der Schutzzonen, Schilder mit „ <i>GW-Schutzzone</i> “ und „ <i>Einschränkung Transitverkehr für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung</i> “	5 Jahre	8
1352	südl. S2	Schopf, Wohn- und Ökonomiegebäude	Überbauung nicht Schutzzonenkonform. Eine separate Abklärung mit Bestandsaufnahme und Massnahmenkatalog zur Gefahrenreduktion ist erfolgt: Technischer Bericht der Inenieurbüro Märki AG vom 04.05.2016 mit dem Titel: " <i>Werkhof Thomann. Parzellen 1352 und 1162. Betsnadesaufnahme zur Grundwasserschutzzone S2</i> "/ Alle Massnahmen und Fristen aus dem technischen Bericht (integrierender Bestandteil des Schutzzonendossiers) sind umzusetzen.	Fristen - s. Techn. Bericht der Märki AG vom 04.05.2016	9
1356	südl. S2	Strasse (Buchbergstrasse)	Schildern mit „ <i>GW-Schutzzone</i> “ und „ <i>Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung</i> “	5 Jahre	10
1409	südl. S2	Strasse	Entwässerung ausserhalb der Schutzzonen, Schilder mit „ <i>GW-Schutzzone</i> “ und „ <i>Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung</i> “	5 Jahre	11
1726	südl. S2	Auffangbecken und Strasse (Buchbergstrasse)	Regelmässige (alle 5 Jahre) Dichtigkeitskontrolle des Auffangbeckens inkl. Prüfprotokoll; Strasse: Schilder mit „ <i>GW-Schutzzone</i> “ und „ <i>Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung</i> “	5 Jahre	12
1404	südl. S2	Strasse (Buchbergstrasse)	Schilder mit „ <i>GW-Schutzzone</i> “ und „ <i>Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung</i> “	5 Jahre	13
1262	S3	Ablagerungsstandort KbS-Nr. 2791710005	belastet mit Untersuchungsbedarf/ untersuchen, Gefährdungsabschätzung bez. GW, Definition und Umsetzung Massnahmen zur Gefahrenreduktion	5 Jahre	14
62	S3	Kantonsstrasse	in S3 nur mit Auflagen erlaubt/ Für S3 zu erfüllende Auflagen: dichter Belag, Randbordüren und Ableiten des Abwassers in einen Bereich ausserhalb der Schutzzone.	5 Jahre	15